MOKSLAS · EKONOMIKA · SANGLAUDA
EUROPOS SĄJUNGA
Kuriame Lietuvos ateitį

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS GYVENVIEČIŲ IR KURORTO PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS

PAVELDOTVARKOS DALIS
ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

Atestato Nr.	KELPROJEKTAS				Aiškinamasis raštas.	Laida O
A1046	PV.	D. Padvarskienė		2013	6819-02-STP-KPT.AR-01	Lapas 1 / Lapų 99
0697	PDV	N.Steponaitytė		2013		
	Arch.	R. Tamulevičiūtė		2013		

TURINYS

ĮVADAS 4
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 5
BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS 5
PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE ESANČIŲ OBJEKTŲ ANALIZĖ 8
Naudžiūnų k. 8
Žemaitkiemio k. 9
Matiešonių k. 10
Dzingeliškių k. 11
Šūtupio k. 11
Puzonių k. 12
Siponių k. 13
Šaltinėnų k. 14
Vaitiškių k. 15
Panemunio k. 16
Nečiūnų k. 16
Nemajūnų k. 17
Šilėnų k. 18
Kamiliavos k. 18
Jundeliškių k. 19
Paverknių k. 19
Bučiūnų k. 19
Dumšiškių k. 20
Geležūnų k. 20
Budų k. 20
Širvinių k. 20
Martinonių k. 21
Trakelių k. 21
Vanagų k. 21
Pelėšiškių k. 21

FOTOFIKSACIJA 23
Naudžiūnų kaimas 23
Žemaitkiemio kaimas 28
Matiešonių kaimas 36

Dzingeliškių kaimas 41
Šūtupio kaimas 42
Puzonių kaimas 43
Siponių kaimas 49
Šaltinėnų kaimas 57
Vaitiškių kaimas 60
Panemunio kaimas 67
Nečiūnų kaimas 67
Nenajūnų kaimas 71
Šilėnų kaimas 78
Kamiliavos kaimas 79
Jundeliškės kaimas 81
Paverknių kaimas 87
Bučiūnų kaimas 88
Dumšiškių kaimas 91
Geležūnai kaimas 91
Budų kaimas 91
Širvinių kaimas 92
Martinonių kaimas 92
Trakelių kaimas 94
Vanagų kaimas 95
Pelėšiškių kaimas 97

ĮVADAS

Planavimo organizatorius –Birštono savivaldybės administracijos direktorius, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Specialiojo plano rengėjas - UAB „Kelprojektas" I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. +370 37 22 31 86, Faks. +370 37 20 52 27, el. paštas: info@kelprojektas.lt.

Planavimo dokumento rengimo pagrindai: 1. 2011 m. rugpjūčio 26 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-171 „Dėl projekto rengimo ir paraiškos teikimo pagal VP1-4.2-VRM-04-R priemonę "Teritorijų planavimas".

Paveldotraukinė dalis rengiamas vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais:

- LR 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymu Nr. I-1120;
- LR 1993 m. lapkričio 9 d. Saugomų teritorijų įstatymu Nr. I-301;
- LR 1994 m. gruodžio 22 d. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu Nr. I-733;
- LRAM 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 423 (nauja redakcija LRAM 2011m.birželio 28d.įsakym.nr.D1-518)"Dėl Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo"
- Darbas atliktas vadovaujantis Birštono sav. bendruoju planu.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiojo plano paveldotvarkos dalyje / esamos situacijos analizėje vizualiai įvertinti planuojamoje teritorijoje esančios kultūros vertybės, kultūros paveldo objektai bei šioje aplinkoje esančios sodybos ir pastatai. Ypatinga kultūrine svarba kraštovaizdyje išsiskiria geležies amžiaus ir valstybės branduolio formavimosi laikotarpio archeologijos paveldas (pilkapiai, piliakalniai, senovės gyvenvietės). Didžiausią archeologijos objektų grupę sudaro piliakalniai, kuriems pagal vaidmenį kraštovaizdyje ir istorinę vertę tenka išskirtinis vaidmuo (Birštono, Paverknių ir kt. piliakalniai) Kai kurie piliakalniai yra išlikę su senovės gyvenviečių liekanomis.

Visa Birštono savivaldybės teritorija patenka į LR teritorijos bendrojo plano nustatytą archeologijos vertybių prioritetinę ir dalinę statinių prioritetinę zoną bei į valstybės istorijos paveldo dominavimo šalies erdvinį stuburą.

Savivaldybės teritorijoje – dvi nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių sankaupų zonos – ***Birštono miestas kurortas ir Nemajūnų kaimas.***

Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiojo plano paveldosauginėje dalyje / esamos situacijos analizėje apžvelgiama sodybos/pavieniai pastatai išsidėstę ties urbanistinio erdvinio karkaso integracine rekreacine ašimi : Naudžiūnų k., Žemaitkiemio k., Matiešonių k., Dzingeliškių k., Šūtupio k., Puzonių k, Siponių k., Šaltinėnų k., Vaitiškių k., Panemunio k., Nečiūnų k., Nemajūnų k., Šilėnų k., Kamiliavos k., Jundeliškių k., Paverknių k., Bučiūnų k., Dumšiškių k., Geležūnų k., Budų k., Širvinių k.

Analizėje vizualiai įvertinama sodybos/pavieniai pastatai. Vertinimas pateikiamas lentelėje „Planuojamoje teritorijoje esančių objektų analizė".

Objektus, kurie darbe bus išskirti reikšmingais būtina tvarkyti pagal: NKPAĮ nuostatas, išduotas paveldosaugos sąlygas ir kitus reglamentus skirtus kultūros paveldo apsaugai ir naudojimui.

Vertingųjų savybių neturinčias sodybas siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS
Registruotos LR kultūros vertybių registre (unikalus kodas):

1. Birštono piliakalnis su gyvenviete (22963)
   - Gyvenvietė (22964)
   - Piliakalnis, vad. Vytauto kalnu (1815)
2. Nemajūnų piliakalnis vad. Pilale (5512)
3. Šilėnų piliakalnis, vad. Aštriuoju kalnu (5514)
4. Šilaičių pilkapynas (13020)
5. Babronių piliakalnis, vad. Pilimi (16507)
6. Paverknių piliakalnis su gyvenviete (22967)
   - Piliakalnis, vad. Ginkaus piliakalniu (5513)
   - Gyvenvietė (22968)
7. Matiešionių pilkapynas (31120)
8. Ivoniškių pilkapynas (31278)
9. Šaltinėnų piliakalnis (31475)
10. Sen. gyvenvietė (16508)
11. Birštono sanatorijos pastatų kompleksas (30781)
    - Administracinis pastatas (30783)

- Kurhauzas (30782)
- Vandens gėrimo paviljonas (30784)

12. Jono Basanavičiaus paminklas (8616)
13. Dekoratyvinė skulptūra „Mergaitė su dūdelėm“ (15339)
14. Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių kompleksas (31232)
    - Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia (21172)
    - Klebonija (31233)
    - Šventoriaus tvora su vartais (31234)
15. Koplyčia (17018)
16. Kryžius su koplytėlė (13348),
    Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūrine grupe (13346),

    Kryžius su 2 koplytėlėm (13347)
17. Namas (17019) (vet. gydytojo, anatomo Elijošius Nonevičiaus; 1863-1931 m.)
18. Sodyba (17017)
19. Balbieriškio – Šaftinėnų kelio atkarpa (28262)
20. Kapas (12164) (Poeto J. Mačio-Kėkšto kapas Ivoniškių kapinėse)
21. Siponių dvaro sodybos fragmentai (32944)
    - Parko fragmentai (33155)
    - Tvartas (33155)
22. Birštono Vytauto parkas su biuvete (33560)
    - Vytauto parkas (33561)
    - Biuvetė (33562)
23. Kapas (16796)

    K1 Birštono miesto istorinė dalis (4072)

Inicijuotos saugoti Birštono kurorto bendruoju planu ir regioninio parko specialiuoju planu

- Birštono muziejus, (buvęs A. Katelės vasarnamis)
- Gyvenamas namas Vytauto parke (buvęs daiLSilvanavičiaus vasarnamis)
- Buvęs sanatorijos laboratorijos pastatas
- Atminties takas (Stalinizmo aukoms atminti) Birštono miesto Alksniakiemio miško parke
- Vasarnamis Alksniakiemio miške (buvęs Šablausko vasarnamis)
- Naudžiūnų kaimo kapinės
- Žemaitkiemio kaimo kapinės
- Panemunio kaimo kapinės
- Kalbininko J. Kazlausko tėviškė
- Gudakainio kaimo kapinės
- Birštono bažnyčia
- Birštono senosios kapinės

Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, esančių gyvenamųjų vietovių teritorijose, erdvinio formavimo ir apsaugos principai: Kultūrinės vertės kraštovaizdžio formavimo prioritetai skiriami:

- kraštovaizdžio vizualinėje struktūroje turinčių nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorinė sklaida;
- kultūros paveldo reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių pobūdį tipų apsaugos teritoriniai prioritetai;
- istoriškai susiklosčiusių kultūrinio kraštovaizdžio erdvinių struktūrų išlikimas;
- tradicinės architektūros paveldo regioniniai savitumai, (santalkos) vietų padėtį pagrindinių turizmo maršrutų atžvilgiu.

Kultūros paveldo apsauga privaloma būti vykdoma vadovaujantis šiomis nuostatomis:

- išsaugoti vertingąsias savybes autentiškoje aplinkoje ar pavidale ir užtikrinti kultūrinių raiškų bei tradicijų perdavimą ateinančioms kartoms;
- atkurti sunykusius vertybių elementus ar savybes, atgaivinti istorines tradicijas;

- vykdyti taikomąsias mokslinių tyrimų ir tvarkybos programas, sukurti optimalias sąlygas vertybių pažinimui moksliniais, visuomenės ir kultūrinio turizmo tikslais;
- integruoti kultūros paveldą į visuomenės gyvenimą, naudojant ar pritaikant viešajai paskirčiai, kultūriniam ir pažintiniam turizmui;
- stiprinti kultūros ir gamtos paveldo apsaugos integralumą, prioritetą teikiant kultūros paveldo objektų autentiškumo apsaugai ir palaikymui.

PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE ESANČIŲ OBJEKTŲ ANALIZĖ			
	A	B	D
Nr.	Kaimo pavadinimas	Sodybos/ statinio nr.	Pastatas
1.	**Naudžiūnų k.**		
		1	Sodyba nepertvarkyta, statiniai turintys vertingųjų savybių. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir sodybos siluetas. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui. Pritaikant objektą turizmo reikmėms prioritetą skirti kultūros paveldo objekto autentiškumo išsaugojimui.
		2	Sodyba išlaikiusi priminį urbanistinį planavimą. Turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai dalinai rekonstruoti užtikrinant fizinę būklę, tačiau yra išlaikę autentiškos sodybos statinių įvaizdį. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas. Nors nesiūloma sodybą įrašyti į kultūros vertybių registrą, tačiau šis urbanistinis objektas labai svarbus regioninio parko aplinkoje ir kraštovaizdyje. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		3	Sodyba išlaikiusi priminį urbanistinį planavimą. Turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai dalinai rekonstruoti užtikrinant fizinę būklę, tačiau yra išlaikę autentiškos sodybos statinių įvaizdį. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas. Nors nesiūloma sodybą įrašyti į kultūros vertybių registrą, tačiau šis urbanistinis objektas labai svarbus regioninio parko aplinkoje ir kraštovaizdyje. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		151	Objektas išlaikęs buvusių iki II pasaulinio karo sodybų planinę struktūrą tačiau vertingų autentiškų savybių neišlikę. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		150	Objektas išlaikęs buvusių iki II pasaulinio karo sodybų planinę struktūrą tačiau vertingų autentiškų savybių neišlikę. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		124	Sodyboje reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir

			pastatų siluetas. Nors nesiūloma sodybą įrašyti į kultūros vertybių registrą, tačiau šis urbanistinis objektas labai svarbus regioninio parko aplinkoje ir kraštovaizdyje. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		125	Sodyboje reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas. Nors nesiūloma sodybą įrašyti į kultūros vertybių registrą, tačiau šis urbanistinis objektas labai svarbus regioninio parko aplinkoje ir kraštovaizdyje. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
2.	**Žemaitkiemio k.**		
		152	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		153	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		4	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		5	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai dalinai rekonstruoti užtikrinant fizinę būklę, tačiau yra išlaikę autentiškos sodybos statinių įvaizdį. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas. Nors nesiūloma sodybą įrašyti į kultūros vertybių registrą, tačiau šis urbanistinis objektas labai svarbus regioninio parko aplinkoje ir kraštovaizdyje. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		6	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui. Pritaikant objektą turizmo reikmėms prioritetą skirti kultūros paveldo objekto autentiškumo išsaugojimui.
		7	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui. Pritaikant objektą turizmo reikmėms prioritetą skirti kultūros paveldo objekto autentiškumo išsaugojimui.

		8	Sodyba turinti šiai aplinkai būdingų bruožų. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui. Pritaikant objektą turizmo reikmėms prioritetą skirti kultūros paveldo objekto autentiškumo išsaugojimui.
		154	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		9	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		10	Sodyba nepertvarkyta, statiniai turintys vertingųjų savybių . Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir sodybos siluetas. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui. Pritaikant objektą turizmo reikmėms prioritetą skirti kultūros paveldo objekto autentiškumo išsaugojimui.
		11	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		155	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		12	Nors nesiūloma sodybą įrašyti į kultūros vertybių registrą, tačiau šis urbanistinis objektas labai svarbus regioninio parko aplinkoje ir kraštovaizdyje. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano ir elementų autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
3.	**Matiešonių k.**		
		156	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		13	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		14	Rekonstruotas urbanistinis kompleksas išlaikęs vertingųjų savybių požymių. Tvarkant ir pritaikant naudojimui pastatus maksimaliai

			išsaugoti išlikusius autentiškus jų fragmentus ir elementus. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		15	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		157	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		17	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		18	Rekonstruotas urbanistinis kompleksas išlaikęs vertingųjų savybių požymių. Tvarkant ir pritaikant naudojimui pastatus maksimaliai išsaugoti išlikusius autentiškus jų fragmentus ir elementus. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		19	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		20	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		158	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
4.	**Dzingeliškių k.**		
		21	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		22	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
5.	**Šūtupio k.**		
		23	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad

			objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
6.	**Puzonių k.**		
		24	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		25	Naujai pastatyta sodyba, tačiau atitinkanti vietos užstatymo urbanistinį kodą
		26	Sodyba turinti šiai aplinkai būdingų bruožų. Yra du pastatai turintys vertingųjų savybių. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti pastatų autentiškumą ir užtikrinti, kad sodyba būtų tinkama naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui. Pritaikant objektą turizmo reikmėms prioritetą skirti kultūros paveldo objekto autentiškumo išsaugojimui.
		28	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		29	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga istorinių pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai.Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		30	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		31	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.

		32	Sodyba turinti šiai aplinkai būdingų bruožų. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui. Pritaikant objektą turizmo reikmėms prioritetą skirti kultūros paveldo objekto autentiškumo išsaugojimui.
		33	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
7.	**Siponių k.**		
		34	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę II pasaulinio kato buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		35	Sodyba išlaikiusi priminį urbanistinį planavimą. Turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai dalinai rekonstruoti užtikrinant fizinę būklę, tačiau yra išlaikę autentiškos sodybos statinių įvaizdį. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas. Nors nesiūloma sodybą įrašyti į kultūros vertybių registrą, tačiau šis urbanistinis objektas labai svarbus regioninio parko aplinkoje ir kraštovaizdyje. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		37	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Ją siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		39	XX a. pirmoje pusėje statytas statinys. Prieš pastato rekonstrukcijos pritaikymo darbus būtina pastatą apmatuoti atlikti fotofiksaciją.
		40	Vertingųjų savybių neturintis pastatas . Jį siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
41	Dvaro gatvės atkarpa nuo pastato Dvaro g. 13 iki Naujakurių g. sankirtos		Išlaikęs linijinio kaimo įvaizdį. Svarbus gatvės apstatymas XX a. pirmos pusės pastatais. Suformuota gatvės perspektyva - tolygi be suformuotų dominančių. Svarbi gatvę supanti gamtinė aplinka.
41.		42	XX a. pirmoje pusėje statytas pastatas turintis vertingųjų savybių. Prieš pastato pritaikymo darbus būtina pastatą apmatuoti atlikti išlikusių autentiškų elementų inventorizaciją ir fotofiksaciją.
41.		43	Vertingųjų savybių neturintis pastatas. Ją siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
41.		44	Vertingųjų savybių neturintis pastatas. Ją siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą

			kraštovaizdžiui.
41.		45	Statinys turi vertingųjų savybių. Prieš pastato pritaikymo darbus būtina pastatą apmatuoti atlikti išlikusių autentiškų elementų inventorizaciją ir fotofiksaciją.
41.		46	Sodyba turinti vertingųjų savybių išlikęs gyvenamasis namas ir ūkinis statinys. Prieš pastatų pritaikymo naudojimui darbus būtina juos apmatuoti atlikti išlikusių autentiškų elementų inventorizaciją ir fotofiksaciją.
41.		49	Sodyba turinti vertingųjų savybių išlikęs gyvenamasis namas ir ūkinis statinys. Prieš pastatų pritaikymo naudojimui darbus būtina juos apmatuoti atlikti išlikusių autentiškų elementų inventorizaciją ir fotofiksaciją.
		132	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Ją siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		133	Sodyba išlaikiusi priminį urbanistinį planavimą. Turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai rekonstruoti užtikrinant fizinę būklę,.Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas. Nors nesiūloma sodybą įrašyti į kultūros vertybių registrą, tačiau šis urbanistinis objektas labai svarbus regioninio parko aplinkoje ir kraštovaizdyje. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		142	Sodyba išlaikiusi priminį urbanistinį planavimą. Turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai rekonstruoti užtikrinant fizinę būklę,.Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas. Nors nesiūloma sodybą įrašyti į kultūros vertybių registrą, tačiau šis urbanistinis objektas labai svarbus regioninio parko aplinkoje ir kraštovaizdyje. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		143	Sodyba išlaikiusi priminį urbanistinį planavimą. Turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai rekonstruoti užtikrinant fizinę būklę. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas. Nors nesiūloma sodybą įrašyti į kultūros vertybių registrą, tačiau šis urbanistinis objektas labai svarbus regioninio parko aplinkoje ir kraštovaizdyje. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
8.	**Šaltinėnų k.**		
		51	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Ją siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.

		52	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Ją siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		53	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Ją siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		54	Objektas išlaikęs buvusių iki II pasaulinio karo sodybų planinę struktūrą tačiau vertingų autentiškų elementų neišlikę. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		57	Sodyba išlaikiusi priminį urbanistinį planavimą. Turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai dalinai rekonstruoti užtikrinant fizinę būklę, tačiau yra išlaikę autentiškos sodybos statinių įvaizdį. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas.
9.	**Vaitiškių k.**		
		58	Sodyba turinti šiai aplinkai būdingų bruožų. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui. Pritaikant objektą turizmo reikmėms prioritetą skirti kultūros paveldo objekto autentiškumo išsaugojimui.
		59	Sodyba turinti šiai aplinkai būdingų bruožų. Keletas pastatų išlaikę vertingąsias savybes. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui. Pritaikant objektą turizmo reikmėms prioritetą skirti kultūros paveldo objekto autentiškumo išsaugojimui.
		60	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Ją siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		61	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Ją siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		62	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		126	Vertingųjų savybių neturintis pastatas. Siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		127	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.

		128	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		129	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		130	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Sodyba labai blogos būklės Prieš pastato rekonstrukcijos pritaikymo darbus būtina pastatą apmatuoti atlikti fotofiksaciją.
		131	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
10.	**Panemunio k.**		
		63	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Ją siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
11.	**Nečiūnų k.**		Gryšlos gatvė nesiūloma įrašyti į registrą kaip urbanistinis darinys, tačiau joje yra išlikusių linijiniam kaimui būdingų bruožų, autentiškų elementų, fragmentų. Siūlome pagal galimybę iki II pasaulinio karo esančius pastatus tvarkyti taikant restauracijos metodiką. Blogos fizinės būklės pastatus siūlome fiksuoti , apmatuoti paliekant informaciją apie regione naudotus architektūros principus ir elementus.
		64	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		65	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		66	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		67	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		68	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		69	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti

			laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		70	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		72	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
12.	**Nemajūnų k.**		Gryšlos gatvė nesiūloma įrašyti į registrą kaip urbanistinis darinys, tačiau joje yra išlikusių linijiniam kaimui būdingų bruožų, autentiškų elementų, fragmentų. Siūlome pagal galimybę iki II pasaulinio karo esančius pastatus tvarkyti taikant restauracijos metodiką. Blogos fizinės būklės pastatus siūlome fiksuoti , apmatuoti paliekant informaciją apie regione naudotus architektūros principus ir elementus.
		73	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		74	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		75	Sklype reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas. Nors nesiūloma pastatų įrašyti į kultūros vertybių registrą, tačiau šis urbanistinis objektas labai svarbus regioninio parko aplinkoje ir kraštovaizdyje. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		76	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		77	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		78	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		79	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		80	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		81	Prieš pastato rekonstrukcijos pritaikymo darbus būtina pastatą apmatuoti atlikti fotofiksaciją. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		82	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		83	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.

		84	Vertingųjų savybių neturintis kaimo sklypas. Pastatus siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		85	Pastatas turi vertingųjų savybių. Todėl tvarkant pastatą maksimaliai eksponuoti išlikusius autentiškus elementus nekeičiant namo autentiško silueto, medžiagiškumo Prieš pastato rekonstrukcijos pritaikymo darbus būtina pastatą apmatuoti atlikti fotofiksaciją.
		86	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		87	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		88	Objektas yra įrašytas į kultūros vertybių registrą. Yra reikšmingas aplinkai jo tvarkybai taikomi nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuorodos.
13.	**Šilėnų k.**		
		89	Sodyba išlaikiusi pirminį urbanistinį planavimą. Turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai dalinai rekonstruoti užtikrinant fizinę būklę, tačiau yra išlaikę autentiškos sodybos statinių įvaizdį. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		90	Sodyba išlaikiusi pirminį urbanistinį planavimą. Turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai dalinai rekonstruoti užtikrinant fizinę būklę, tačiau yra išlaikę autentiškos sodybos statinių įvaizdį. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
14.	**Kamiliavos k.**		
		92	Sodyba išlaikiusi pirminį urbanistinį planavimą. Turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai dalinai rekonstruoti užtikrinant fizinę būklę, tačiau yra išlaikę autentiškos sodybos statinių įvaizdį. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		93	Sodyba išlaikiusi pirminį urbanistinį planavimą. Turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai išlaikę autentiškos sodybos statinių įvaizdį. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas.

			Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
15.	**Jundeliškių k.**		
		94	Vertingųjų savybių neturintis pastatas. Jį siūloma tvarkyti teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		95	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		114	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		115	XX a. statinys planinę struktūrą tačiau vertingų autentiškų elementų neišlikę. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		116	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		117	Sodybos statiniai rekonstruoti. Reikšmingas pastatų aukštingumas, sodybos siluetas
		118	XX a. vid. statinys. Vertingųjų savybių neturi. Juos siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		119	XX a. vid. statinys. Vertingųjų savybių neišlikę. Juos siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		120	XX a. pradžioje statytas objektas turintis vertingųjų savybių . Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikus reikiamus tyrimus teikti paveldosauginiam vertinimui. Tvarkant pastatą būtina maksimaliai išsaugoti jo autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti.
		121	XX a. pirmoje pusėje statytas statinys. Prieš pastato rekonstrukcijos pritaikymo darbus būtina pastatą apmatuoti atlikti fotofiksaciją.
		122	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
16.	**Paverknių k.**		
		96	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		97	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
17.	**Bučiūnų k.**		
		99	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		103	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai.

			Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		104	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		105	XX a. pirmoje pusėje statytas statinys. Prieš pastato rekonstrukcijos pritaikymo darbus būtina pastatą apmatuoti atlikti fotofiksaciją.
		106	Vertingųjų savybių neišlikę. Juos siūloma tvarkyti teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		107	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		108	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		109	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		110	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
18.	**Dumšiškių k.**		
		101	Sodyba išlaikiusi pirminį urbanistinį planavimą. Turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai išlaikę autentiškos sodybos statinių įvaizdį. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
19.	**Geležūnų k.**		
		111	Sodyba išlaikiusi pirminį urbanistinį planavimą. Turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai išlaikę autentiškos sodybos statinių įvaizdį. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		112	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
20.	**Budų k.**		
		113	Vertingųjų savybių neturintis pastatas. Jį siūloma tvarkyti teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
21.	**Širvinių k.**		
		123	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.

22.	**Martinonių k.**		
		134	Vertingųjų savybių neturintys pastatai. Juos siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		135	Nors nesiūloma sodybą įrašyti į kultūros vertybių registrą, tačiau šis urbanistinis objektas labai svarbus regioninio parko aplinkoje ir kraštovaizdyje. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano ir elementų autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
23.	**Trakelių k.**		
		139	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Išlikę buvę autentiški statiniai ir jų elementai. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, medžiagiškumas ir elementai. Prieš tvarkant sodybą siūloma atlikti paveldosauginį vertinimą. Tvarkant sodybą būtina maksimaliai išsaugoti jos autentiškumą ir užtikrinti, kad objektas būtų tinkamas naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
24.	**Vanagų k.**		
		136	Sodyba išlaikiusi priminį urbanistinį planavimą. Turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai dalinai rekonstruoti užtikrinant fizinę būklę, tačiau yra išlaikę autentiškos sodybos statinių įvaizdį. Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas. Nors nesiūloma sodybą įrašyti į kultūros vertybių registrą, tačiau šis urbanistinis objektas labai svarbus regioninio parko aplinkoje ir kraštovaizdyje. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		137	Objektas išlaikęs buvusių iki II pasaulinio karo sodybų planinę struktūrą tačiau vertingų autentiškų elementų neišlikę. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		140	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Objektą siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
		141	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Ją siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.
25.	**Pelėšiškių k.**		
		144	Sodybos urbanistinė struktūra pažeista vedant kelią. Tačiau yra išlikę autentiški namai, todėl traktuotina kaip tinkanti regioninio parko aplinkai pastatus siūloma tvarkyti maksimaliai išsaugant autentiškus elementus.
		146	Sodyba turi vertingųjų savybių kaip urbanistikos darinys. Pastatai išlaikę autentiškos sodybos statinių įvaizdį.

			Reikšminga pastatų išdėstymo vietos, jų medžiagiškumas ir pastatų siluetas. Nors nesiūloma sodybą įrašyti į kultūros vertybių registrą, tačiau šis urbanistinis objektas labai svarbus regioninio parko aplinkoje ir kraštovaizdyje. Tvarkant sodybą siūloma maksimaliai išsaugoti jos plano autentiškumą ir užtikrinti, kad pastatai būtų tinkami naudoti. Kad išliktų patrauklus sodybos įvaizdis būtina skirti ypatingą dėmesį kraštovaizdžio išsaugojimui.
		147	XX a. pirmoje pusėje statytas gyvenamasis namas, sodyba turinti vertingųjų savybių. Prieš pastato pritaikymo darbus būtina pastatą apmatuoti atlikti išlikusių autentiškų elementų inventorizaciją ir fotofiksaciją.
		148	Vertingųjų savybių neturinti sodyba. Ją siūloma tvarkyti laikantis regioninio parko tvarkymo ir priežiūros taisyklių, teikiant prioritetą kraštovaizdžiui.

FOTOFIKSACIJA

Naudžiūnų kaimas

Nr.1














Nr.2











Nr.3









Nr.151





Nr.150





Nr.124







Nr.125







Žemaitkiemio kaimas

Nr.152





Nr.153





Nr.4





Nr.5













6819-02-STP-KPT.AR-01	Lapas	Lapų	Laida
	30	99	O

Nr.6











Nr.7





Nr.8









	Lapas	Lapų	Laida
6819-02-STP-KPT.AR-01	32	99	O

Nr.154





Nr.9





Nr.10





Nr.11







Nr.155







Nr.12



Matiešonių kaimas

Nr.156







Nr.13



Nr.14









Nr.15





Nr.17





Nr.157



Nr.18





Nr.19





Nr.20





Nr.158







Nr.21





Nr.22







Šūtupio kaimas

Nr.23













	Lapas	Lapų	Laida
6819-02-STP-KPT.AR-01	42	99	O

Puzonių kaimas

Nr.24









Nr.25





Nr.26








Nr.29



Nr.28








Nr.30



Nr.31



Nr.32







Nr.33



Nr.34





Nr.35







Nr.37








Nr.39





Nr.40



41. Dvaro gatvės perspektyvos





Nr. 41. **42**



Nr. 41. **43**



Nr. 41. **44**



Nr. 41. **45**







Nr.41.**46**



6819-02-STP-KPT.AR-01	Lapas	Lapų	Laida
	53	99	O



Nr. 41. **49**





Nr.132





Nr.133









Nr. 142





Nr. 143




Šaltinėnų kaimas

Nr.51









Nr.52





Nr.53









Nr.54





Nr.57



Vaitiškių kaimas

Nr.58



